

宜丰县花桥矿业有限公司
职业病危害综合风险评估报告

单位名称： 宜丰县花桥矿业有限公司

单位注册地址：江西省宜丰县花桥乡白市村

工作场所地址：江西省宜丰县花桥乡白市村

法定代表人或主要负责人： 赵顺荣 联系电话： 18770585399

填表人： 李斌 联系电话： 15216110203

填表日期 2024 年 10 月 7 日

| | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------|----|
| 单位名称 | 宜丰县花桥矿业有限公司 | | 组织机构代码（或统一社会信用代码） | 91360924736354100K | | |
| 单位注册地址 | 江西省宜丰县花桥乡白市村 | | | | | |
| 工作场所地址 | 江西省宜丰县花桥乡白市村 | | | | | |
| 单位规模 | 小 | | 行业分类 | 石棉、石英砂及其他非金属矿采选 | | |
| 上属单位 | 无 | | 注册类型 | 有限责任公司 | | |
| 法定代表人 | 赵顺荣 | | 联系电话 | 18770585399 | | |
| 职业卫生管理机构 | 有 | 职业卫生管理人数 | 专职 | 1 | 兼职 | 1 |
| 职工总人数 （含劳务派遣等） | 67 | 接触职业病危害总人数 （含劳务派遣等） | 43 | 职业病累计人数 | 目前在岗 | 0 |
| | | 历年累计 | | | 0 | |
| 职业健康检查人数 （含劳务派遣等） | 上岗（应检） | 0 | 在岗（应检） | 43 | 离岗（应检） | 0 |
| | 上岗（实检） | 0 | 在岗（实检） | 43 | 离岗（实检） | 0 |
| 主要职业病危害因素 | 矽尘（50%＜游离二氧化硅含量≤80%）、噪声 | | | | | |
| 职业病危害接触水平 | 一般职业病危害因素 | 不符合人数 | 4 | 符合人数 | 61 | |
| | 严重职业病危害因素 | 不符合人数 | 0 | 符合人数 | 65 | |
| 职业卫生管理状况等级 | A | 职业病危害风险等级 | Ⅲ级 | | 职业病危害综合风险等级 | 乙类 |
| 本次评估情况概述 | | | | | | |
| <p>宜丰县花桥矿业有限公司成立于2003年05月26日，注册地位于江西省宜丰县花桥乡白市村，法定代表人为赵顺荣。经营范围包括陶瓷土开采、销售；矿产品批发零售；锂电产业项目建设和产品开发、营销、咨询及策划；锂电新能源及其他矿产资源产业投资与管理；道路普通货物运输。公司管理层对职业卫生管理工作极为重视，严格依《中华人民共和国职业病防治法》和《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等法律法规，规范和提高公司职业病防治水平，坚持“预防为主，防治结合方针，“分类管理，综合治理”原则；公司成立职业卫生管理领导小组负责职业卫生的日常专职管理工作，以公司实际及重点，结合公司生产技术、工艺、设备、和材料所产生的职业病危害情况，为公司建立健全公司职业卫生管理制度、操作规程、职业卫生档案和劳动者健康监护档案；每年初制定本年度职业病防治计划和实施方案，组织各部门按计划有效地实施并定期检查，全面推进公司健康企业建设，保护公司员工职业健康权益。本次评估中发现的问题及处理方式：</p> <p>1、小部分噪声职业病危害因素存在不符合，对于此情况，本公司根据制度要求监督员工佩戴好防噪耳塞。</p> | | | | | | |
| 自查人员签字： | | | 法定代表人或主要负责人签字： | | | |
| 日期：2024年10月7日 | | | 日期：2024年10月7日 | | | |
| <p>用人单位盖章：</p> <p>此材料内容均真实、准确、有效。如有不实，本单位愿意承担由此产生的一切法律责任。</p> <p>日期：2024年10月7日</p> | | | | | | |